

QZ05904-1700-2023-00054

宝政〔2023〕93号

## 石狮市宝盖镇人民政府关于印发《宝盖镇黑臭水体水质整治提升实施方案》的通知

各村（社区）、镇直有关单位：

现将《宝盖镇黑臭水体水质整治提升实施方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

石狮市宝盖镇人民政府

2023年11月24日

（此件主动公开）

# 宝盖镇黑臭水体水质整治提升实施方案

为充分做好第三轮中央生态环境保护督察迎检准备，切实提升我镇辖区内生态环境保护质量，以抓好水污染、河道治理等为重点，推进黑臭水体治理，解决突出生态环境问题，结合我镇实际任务，特制定本实施方案。

## 一、主要目标

加强协调配合，形成工作合力，围绕问题整改，加快问题解决和整治力度，在行动上主动策应中央环保督察，突出重点，不折不扣抓好问题整改；要围绕整改弱点、短板，以水污染、河道治理、黑臭水体等为重点，进一步突出问题导向，抓质量、抓进度、抓成效，不断强化工作举措，确保高标准高质量高水平完成各项任务要求。

## 二、重点任务

**（一）加强河道保洁和“四乱”整治工作。**加强日常巡查监督，及时清理垃圾及漂浮物。设立“禁止倾倒垃圾”标识牌，制止随意倾倒垃圾行为，同时加强宣传教育，提高群众保护河流水资源的意识。开展河道清“四乱”整治，扎实开展河道沿线环境综合治理，改善河道生态面貌。

**（二）排查整治工业污染源。**积极协调环保部门做好周边企业及校园内污水管道排查整治，加强日常监管，确保杜绝生活污水直排现象。

**(三)实施截污纳管。**对应接未接、应纳未纳的入河排污口，属于石狮市农村生活污水改造整治项目的，积极协调市产投集团负责集中开展整治；属于市政维护相关职能部门的，积极协调市城管局负责集中开展整治，持续推进城镇污水处理提质增效。

**(四)明确责任单位管理。**对市政规划相关单位建设的工程项目，在项目完工之后做好工程移交并将排污口纳入市政维护管理。对溯源后属于居住小区、机关企事业单位辖区内的排污口，由业主单位负责，可实施改道工程纳入市政污水管网统一管理。对雨污小部分合流、短期无法整改的入河排污口，由各村（社区）负责实施微改造，通过雨水井中截污纳管汇入污水管道。对已经断流的小口径排口，各村（社区）在溯源后可实行硬质封堵。

**(五)开展黑臭水体治理。**组织开展农村黑臭水体排查，建立排查清单，分类进行整治。采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生态修复等措施综合治理，加强日常管护和监督，长效保护、提升水质。

### 三、工作要求

**(一)加强组织领导。**各相关单位要将入河排污口及黑臭水体整治工作纳入重要议事日程，根据工作职责落实整改任务，安排专人跟踪整改工作进展情况，共同抓好工作落实。

**(二)压实工作责任。**在排查治理过程中，各责任单位均要秉承实事求是的原则开展工作，切实做到排查治理有效。坚决杜绝在排查治理过程中存在工作推进缓慢、弄虚作假、搞表面治理、

简单冲污稀释、一填了之等情况和做法。

**（三）细化目标任务。**各责任单位要坚持问题导向，科学谋划整改项目，加大资金、设备、人员等要素投入，制定长效管理机制，加快整改进度，确保完成整改任务。

附件：2023年环保部及省厅反馈水体黑臭问题任务清单分解表

## 附件

## 2023年环保部及省厅反馈水体黑臭问题任务清单分解表

序号	水体名称	长度	巡查问题	位置	经度	纬度	初步判断	责任人	责任单位	备注
1	石狮市客运中心站西侧河流（渠名：东排水沟）	1700	水体感官较差，水体颜色呈灰白色，有轻微臭味，水面漂浮油污，河道周边发现排口正在排污水	泉州市石狮市区龟湖路桥	118.635971	24.758933	重度黑臭	林再裕 林张旗 黄其安	铺锦村	
2	西洋村附近河流（渠名：西洋沟）	500	水体感官较差，水体颜色呈灰白色，水面漂浮垃圾，底泥发黑，流动性差，河道周边发现排口正在排污水	泉州市石狮市区西洋村	118.638225	24.757814	重度黑臭	林再裕 林张旗 黄其安	铺锦村	
3	塘头沟上游支渠（渠名：塘头沟支流）	100	水体感官较差，水体颜色呈灰白色，臭味刺鼻，底泥发黑	泉州市石狮市宝盖镇塘头村后厅	118.647576	24.778238	重度黑臭	王安庆 艾隆 王清熊	塘头村	
4	龟湖溪及其支流	12534	感官较差，水体颜色发黑、发灰、臭味较大，水面有大量漂浮物，底泥发黑，有污水直排口	龟湖溪石狮第三中学	118.635466	24.761567	轻度黑臭	蔡慰玲 谢桂明 郑爱军	郑厝村	
5				西洋沟	118.638389	24.75771	重度黑臭	林再裕 林张旗 黄其安	铺锦村	
6				龟湖溪金盛路桥	118.636009	24.752497	轻度黑臭	林再裕 林张旗 黄其安	铺锦村	

序号	水体名称	长度	巡查问题	位置	经度	纬度	初步判断	责任人	责任单位	备注
7	龟湖溪及其支流	12534	感官较差，水体颜色发黑、发灰、臭味较大，水面有大量漂浮物，底泥发黑，有污水直排口	龟湖溪石光中学学府路旁边	118.660816	24.732224	轻度黑臭	陈晓聪 王题伟 郭秉昆	前坑村	
8				龟湖溪前坑村	118.657835	24.73994	轻度黑臭	陈晓聪 王题伟 郭秉昆	前坑村	
9				后宅沟	118.636548	24.76125	重度黑臭	姜德勇 蔡慰玲 林再裕 谢桂明 邱红棉 林张旗 林纓济 郑爱军 黄其安	后宅村 郑厝村 铺锦村	
10				东茂沟回兴路桥上游	118.662074	24.740959	重度黑臭	林积沪 蔡胜利 黄永忠	塘后村	
11				东茂沟塘后爱门	118.654049	24.747032	重度黑臭			
12				塘头沟及其支流	7719	感官较差，水体颜色发黑、发灰、臭味较大，底泥发黑，水面有大量漂浮物，有污水直排口	塘头沟支流亭内小学	118.64771	24.778639	重度黑臭
13	院后沟后垵村	118.658507	24.76342				重度黑臭	施隽杨 周小军 吴富强	后垵村	
14	后垵沟后垵村	118.651808	24.76409				重度黑臭	施隽杨 周小军 吴富强	后垵村	

序号	水体名称	长度	巡查问题	位置	经度	纬度	初步判断	责任人	责任单位	备注
15	山雅沟	2160	感官一般，水体颜色发黑、发灰，水面有漂浮物，臭味轻微，有污水直排口	龟湖溪香江路 3#桥	118.640762	24.749309	轻度黑臭	林再裕 林张旗 黄其安	铺锦村	
16				山雅沟盛发公寓	118.643353	24.75568	轻度黑臭	林再裕 林张旗 黄其安	铺锦村	
17				后宅沟	118.637882	24.759684	重度黑臭	姜德勇 蔡慰玲 林再裕 谢桂明 邱红棉 林张旗 林纓济 郑爱军 黄其安	后宅村 郑厝村 铺锦村	
18	西岑溪	3023	感官较差，水体灰黑，臭味较大，底泥发黑、上浮，有污水直排口	西岑溪生态水泡	118.662655	24.709133	重度黑臭	蔡邑鹏 李成德 吴毓斌	坑东村	
19				西岑溪杆头桥	118.658689	24.713697	轻度黑臭	高淑芬 杨玲玲 吴宏图 施少东	杆头村	

